

מדריך להפעלת ממלייז

(מד מהירות לייזר מסוג 20 - L.T.I. 20)

לרכון אירונט, עיר
פ.ד. מ.ג. 106175-3

מדריך להפעלת ממליין

מד מהירות לייזר

מסוג 20 - L.T.I.

הווצהה ראשונה תשנ"ד - 1994
הווצהה שנייה תשס"ג - 2003

פתח דבר


מד מהירות לייזר 20-20 L.T.I. מתוצרת חברת Laser Technology
משמש את מערך התנועה לצורך אכיפת חוקי מהירות הנסעה.

הלייזר (ממ"ז) מודד מהירות באמצעות קרן לייזר אינפרא אדום והוא בעל
תכונות משופרות ביחס למכשירים הנמצאים בשירותם כיום.

המכשיר נייד, הפעלתו פשוטה ויכולת להיעשות גם ע"י שוטרים הנעים ללא
כלי רכב.

החברת מתארת את שיטת פעולה של המכשיר ואת שיטות העבודה
השונות. לנוחות המפעיל צורפו שרטוטים ותצלומים שנועדו להקל על
הכרת המכשיר.

דרורית פורת נציג




ראש מחלקת תכנון
ופיתוח אנף התנועה

תוכן העניינים

5	.1. כללי
6	.2. שיטת יצירת הליזר ב- LTI 20-20
7	.3. עיקרונות פועלות ה- LTI 20-20
8	.4. תיאור המכשיר
11	.5. בדיקת תקינות המכשיר
15	.6. היערכות להפעלה מבצעית
17	.7. מדידת מהירות בשיטת הצבעה
19	.8. מדידת מהירות ביחידת מרחק / זמן
24	.9. הודעות טעויות
26	.10. שמירת הממל"ז
27	.11. תוכנות המכשיר

1. כללי



אור הנז צורה של קרינה אלטרומגנטית, הנוצרת בתהליך דומה לתהליכי הייצורות גלי רדיו או מיקרוגל. ההבדל ביןיהם הנז בכך, שלאור תזרירות הרבה יותר גבואה מאשר לשתי צורות הקרינה האחרות. האור המופק מהלייזר אינו שונה מהאור המופק מכל מקור קרינה אחר. אולם, שיטת ייצור האור מליאזר היא שיטה ייחודית.

לייזר, בצורתו הבסיסית, נוצר על ידי הצבה של חומר פעיל בין שתי מראות. שתי המראות והחומר הפעיל הנמצא ביןיהם יוצרים מערכת, המפיקה אור לייזר. האטומים של החומר הפעיל מובאים למצב של פעילות יתר על ידי מקור כוח חיצוני. במצב זה הם משמרים חלק מהאנרגיה והאטומים מובאים למסב, שבו הם הופכים אנרגיה אצורה זו לאור, כאשר אור אחר מופעל על האטומים.

על ידי הצבת שתי המראות למרחק מתאים זו מזו, עבר האור שנוצר מمراהה למראה ויוצר גל אור עומד. גלי האור, הנפלטים מאטומי החומר הפעיל, מוסיפים עצמה לגל האור העומד. מהלך האור בין שתי המראות אינו בר שימוש, על כן מכונת אחת המראות למסב, שבו חלק מהאור 'בורח' החוצה. חלק האור הבורח החוצה הוא קרן הליזר.

לייזרים ניתנים ליצור מגוון רחב של חומרים, כולל מוצקים, נוזלים וגזים. תכונות המערכת האופטית ושיטת יצירת הליזר בחומר הפעיל, יכולות גם הם להיות שונות. אולם, בכל מקרה, התהליך הבסיסי של יצירת הליזר זהה תמיד.

ב- 20-20 LTII ב- שיטת יצירת הליזר



- ב- 20-20 LTII משתמשים בדiodת הליזר ליזור מסוג אינפרא אדום. לדiodת הליזר מספר תכונות חשובות, הגורמות להיותה אידיאלית לצורכי מדידת מהירותו:
- א. דiodת הליזר פולטת קרן דקה, משטח קטן מאוד, דבר הגורם לייצור אלומה דקה ביותר, המאפשרת ל- 20-20 LTII את יכולת הצבעה הנוכחנית על המטרה.
- ב. דiodת הליזר עוברת מהולכה לקטען ב מהירות גבוהה מאוד (ערך אופייני 1 ננו שנייה), דבר המאפשר למכשיר דיקס מירבי.
- ג. בדומה לשאר הליזרים, דiodת הליזר פולטת תחום צר מאוד של תזרים, שאליו מכובן הגלאי. דבר זה מבטיח שהגלאי יונע על אורך הגל המדוקדק של דiodת הליזר. מסיבה זו יכול ה- 20-20 LTII לפעול גם בשץ היום, למורות החורי הקריינה הרבים מהמשש, המכשיר רואה אך ורק את אורו הלייזר וכל שאר הקריינות מסוננות.
- ד. דiodת הליזר פולטת אור אינפרא אדום, שאינו נראה בעין אדם ואינו מהווה הפרעה לנוהגים.
- ה. דiodת הליזר פולטת קרן שעצמתה נמוכה ולכון היא אינה מסוכנת.




ג. עיקריון פועלות 20-20 LTI

מכשיר ה- 20-20 LTI קובע מהירות על פי מהירות השידור והקליטה של פולסים באור אינפרא אדום. לאחר שמהירות האור קבועה, הזמן הדורש לפולס הליאזר להגיע למטרה ולהזoor למקור השידור, הנז ביחס ישיר למרחק מקור השידור מן המטרה. על ידי שיגור שני פולסים במרווח זמן ידוע, ניתן למדוד שני מרחקים. חלוקה בהשհית הזמן בין שיגור שני הפולסים נותנת את מהירות המטרה.

בתיאוריה ניתן לבצע מדידת מהירות על ידי שני פולסים, אולם, בפועל, הסיכוי למדידת טעות בשיטה זו הנז גדול. לכן, כדי למןעו טוויות שולח ה- 20-20 LTI בעבר המטרה, במשך 0.3 שניה, מספר רב של פולסים, במרווחי זמן קבועים. שבע בדיקות עצמאיות מתבצעות לגבי כל אחד מהפולסים וכאשר אחת הבדיקות אינה הגיונית מתקבלת הוודעת טעות (המכשיר אינו מודד מהירות זו).


תהליך מדידת מהירות בעזרת מכשיר לייזר שונה מהתהליך מדידת מהירות על פי עקרון דופלר, המודד מהירות על פי הפרעות תדר, הנגרמות על ידי המטרה. במדידה באמצעות לייזר נמנעות קריאות מוטעות עקב רעדות בתדר גבוח על פני המטרה, מה גם שהמכשיר עושה הבחנה בין רכב מרוחק לבין רכב מתקרב. בנוסף לכך, לאחר שקרן השידור בעלייזר הינה דקה מאוד (בניגוד למכשירים המשדרים גלים אלקטромגנטיים) ניתן לבדוק רכב אחד מתוך קבוצה ולהתמקד בו בלבד.




4. תיאור המכשיר


מד מהירות הלייזר כולל את היכולות הבאות:

- א. עניית כיוון, כולל צין מטרה.
- ב. גוף המכשיר, הלקוח מעגלים פנימיים ועדשות שידור וקליטה.
- ג. תצוגה בת 4 ספרות.
- ד. לוח בקרה, כולל לחצנים ומפסקים.
- ה. קט.
- ו. ידית אחיזה הכוללת לחץ הפעלה (הדק).
- ז. כבל מתח גמיש, כולל תקע מצת.
- ח. סוללה נטענת 12V כולל שקע מצת.
- ט. מטען סוללה מרשת החשמל, כולל כבל ותקע מצת.
- י. מזודת נשיאה.



ממל"ז - מבט כללי





5. בדיקת תקינות המכשיר

מכשיר ה- 20-20 II תוכנן כך, שלפעיל יש אפשרות לבחון את כל היבטים העשויים להשפיע על דיווקו. הבדיקות המתבצעות במכשיר הן:

- בדיקה עצמית.
- בדיקת תצוגה.
- בדיקת תיאום.
- בדיקת כיוול.

a. בדיקה עצמית

עם הפעלת המכשיר מתבצעת בדיקה עצמית של כל מכלוליו המכשיר. כאשר הבדיקה עולה יפה נשמעים שלושה צלילים ועוד צליל נוסף, שונה וגבוה משלשות הצלילים הראשוניים, התצוגה מורה את הספרות "8.8.8.8." וNealmt מיד. כאשר התצוגה אינה מורה ספרות אלה או שהצלילים אינם נשמעים, מכבים את המכשיר ומפעילים אותו שוב. אם התקלה חוזרת מציבע הדבר על כך שהמכשיר זוקק לתיקון.

לאחר שהמכשיר ביצע בדיקה עצמית מוצלחת, תראה התצוגה 4 סיגמנטים דלוקים לחיווי מכשיר מופעל.

b. בדיקת תצוגה

בדיקת ספרות התצוגה מתבצעת על ידי לחיצה על לחץ TEST MODE והשארתו לחוץ. במצב זה חייבת התצוגה להראות "8.8.8.8.". אם אחת מספרות התצוגה אינה נראית כראוי או שחרורים בספרה טיגמנטים, יש להעביר מיד את המכשיר לתיקון.

ג. בדיקת תיאום

בדיקות זו נוגדה לוודא תיאום בין קרן הלייזר לבין נקודת ההצבעה האדומה, המופיעה בעינית הכוון. הבדיקה מתבצעת לפני כל משמרות ובסתיומה, כדי להבטיח את תקינות המכשיר ואת יעילותו.

ה. בדיקת יש לעורוך בדלקמן:

1) **בדיקות תיאום לעבר עצם אנכי** - בין נקודת ההצבעה האדומה, המופיעה בעינית, לבין קרן הלייזר:

א. וודא שモופיע בתצוגת המכשיר "tt", במידה ולא, לחץ על לחץ על TEST MODE וחרור מיד את הלחץ. בתצוגה תופיע הקריאה "tt" (test tone).

ב. המכשיר ישמע צליל אשר ישתנה כאשר תלחץ על הדק הפעלה ותוחיק אותו לחוץ מול המטרה (עמוד חשמל, שמאחורי קו רקייע הינו מטרה אידיאלית). כוון את המכשיר מול חלקו העליון של העמוד, כדי למנוע הפרעות של עצמים הנמצאים על הרכך.

ג. כאשר קרן הלייזר תפגע בעמוד, ישמע המכשיר צליל גבוה, שיודיע על פגיעה מוצחת. במצב זה נקודת ההצבעה חייכת להיות ממורכזת על מטרת המבחן סטיה מהמטרה ימינה או שמאליה תגרום למכשיר להשמע צליל נמוך יותר.

2) **בדיקות תיאום לעבר עצם אופקי** - בין נקודת ההצבעה האדומה, המופיעה בעינית, לבין קרן הלייזר:

א. השאר את המכשיר במצב "tt", ובחר מטרה אופקית לצורך ביצוע הבדיקה. ב. המכשיר ישמע צליל אשר ישתנה כאשר תלחץ על הדק הפעלה ותשאיר אותו לחוץ מול המטרה (עמוד אופקי אשר מאחורי קו רקייע, הינו מטרה אידיאלית).

ג. כאשר קרן הלייזר תפגע במטרה האופקית, ישמע המכשיר צליל גבוה, המודיע על פגיעה מוצחת. במצב זה חייבת נקודת ההצבעה להיות ממורכזת על מטרת המבחן. סטיה מהמטרה למעלה או למטה תגרום למכשיר להשמע צליל נמוך יותר.

הערה: סרוק את המטרה תוך הסתת הנקודת האדומה על המטרה ולשני קצוותיה במטרה אופקית - למעלה ולמטה, במטרה אנכית - שמאליה וימינה כדי לוודא קבלת צליל נמוך כאשר הנקודת האדומה יוצאת מקצות המטרה משני צדדייה.

אם תגלה, שאין התאמה בין קרן הלייזר לבין נקודות הצבעה האדומה, הבא את המכשיר למעבדה, לצורך תיקון.

ד. בדיקת כיוול

1) **כללי** - לאחר שהמכשיר קבוע מהירות מטרה על פי זמני שידור וקליטת פולסי לייזר באור אינפרא אדום, יש צורך לבדוק את דיווק המכשיר ותצמונו. בבדיקה זו מודאים שטוחה המכשיר ותצמונו מדויקים והמכשיר מכיל לבדוק מהירות של מטרות נעות.

2) אופן ביצוע הבדיקה

א. קבע מרחק בין שתי נקודות, לדוגמה, על ידי מדידת המרחק בגלגלת מרחוקים או סרט מדידה) מרחק זה לא יפתח מ-50 מטרים.

ב. עמוד בנקודות הצוון הראשונה, כוון את המכשיר לנקודה הצוון השנייה שקבעת.

ודא שבתוצאות המכשיר מופיעים ארבעה סיגנאלים ("---"), במידה ולא, לחץ על לחצן SPEED RANGE ושהורר לקבלת ("---"), לחץ על לחץ הפעלה (נקודה הצוון השנייה יכולה להיות קיר, עמוד טלפון או עמוד חשמל). על המכשיר להראות 2 ± 0 בתוצאות המהירות.


ג. לחץ על לחץ SPEED/RANGE ושהורר. המכשיר יציג את המרחק עד לנקודה שאוגנה מדוית. דיווק המכשיר נבדק על ידי מדידת 2 ± 0 מהירות והציג המרחק המדויק למטרה.


הערה: במדידת מרחק של 60 מטר, קבלת תוצאות של 059.8 עד 060.2 כולל, תיחסב מדידת מרחק נכונה.

ה. כיוונים פלליים

- 1) ניתן לכוון את עצמת נקודת הצבעה האדומה ב-12 דרגות, מ-0 (נקודת צבואה) עד 11 (נקודת בהירה מאוד).
- 2) שינוי עצמת התאורה של נקודת הצבעה מותבצע מוגש שינוי עצמת התאורה של התצוגה. שינוי מצב הפוטנציאטור משנה את עצמת התאורה של התצוגה ואת עצמת התאורה של נקודת הצבעה.
- 3) ניתן לשנות את בהירות עינית הכוון ולהתאים לה עצמת האור בעת הפעלת המכשיר על ידי סיבוב הטבעת, הנמצאת בקדמת עינית הכוון, ימינה או שמאליה.

עינית הכוון







6. הערות להפעלה מבצעית

לפני הפעלת המכשיר בפעולות מבצעיות יש לזכור שלושה כללים חשובים:
א. **כל ראשון** - יש לשמור על קו ראייה נקי מהפרעות בין המכשיר לבין קטע הדרך שעליו יש לפקח ולדאות, שבטווח הראייה לא יהיו מכשולים פיזיים, כגון: עצים, עמודי חשמל, בניינים וכו'.

מקום שגוי



מקום נכון



ב. כלל שני - יש לדאוג, שזווית המדידה בין המכשיר לבין המטרה תהיה מינימלית. שכן, ככל שזוית הפעלה גדולה יותר, המהירות שתימדד תהיה קטנה יותר מן המהירות האמיתית שבה נעה המטרה. הדבר דומה להפעלת רדאר קונבנציонаלי, שגם במהלך משהה זווית הצבה על מדידת המהירות האמיתית של המטרה.


למדידת המהירות האמיתית של המטרה יש להפעיל את המכשיר קרוב ככל האפשר לשפט הכביש, תוך שמירה על כללי הבטיחות. לצורך הצבה טוביה, יש להתמקם במרחק של כ- 3 מ' משפט הכביש, לכל 30 מ' אורך דרך שעליה יש לפקח.

לדוגמה: כאשר מעוניינים להפעיל את המכשיר על מטרה הנמצאת במרחק של 90 מ', יש להתמקם במרחק של 9 מ' מקסימום משפט הכביש.

צ'ו! כאשר זווית הפעלה בין המכשיר לבין המטרה עולה על המותר, פועל הדבר לטובת הנהגים.

ג. כלל שלישי - יש לוודא, שנקודות הצבעה האדומה, המופיעה בעניינית הכוון, מכוונת לאיזור לוחית הרישוי של הרכב במשך כל זמן המדידה, בລומר, במשך 0.3 שניות. תזוזה של נקודות הצבעה, גורמת למכשיר להזרות על הודעת טעות ולהתעלם מהמדידה.

הערה: אין להפעיל את הממל"ז דרך השימוש של רכב השיטור.



7. מדידת מהירות בשיטת הצבעה

לשם הפעלה מבצעית של המכשיר יש לבצע את כל ארבע הבדיקות שתוארו בסעיף 5: בדיקה עצמית, בדיקת תצוגה, בדיקת תיאום ובדיקת כיוול. לאחר ביצוע הבדיקות וקבלת תוצאות חיוביות, המכשיר מוכן לפעולה.

א. הנחיות למדידות מהירות כלי רכב


- (1) כוון את המכשיר בעורף נקודת ההצעה האדומה, המופיעה בעינית, לאיזורلوحית הזיהוי של רכב המטרה.
- (2) הפעיל את המכשיר על ידי לחיצה על ההדק.
- (3) השאיר את המכשיר יציב למשך 0.3 שנייה, כאשר הוא מכונן לאיזורلوحית הזיהוי של הרכב. המטען עד שהמכשיר ישמיע צליל המאשר כי המהירות, שבה נעה המטרה, נקלטה.
- (4) המהירות שנמדזה תופיע בעט על צג המכשיר.
- (5) לחץ על לחצן SPEED / RANGE. מרחק המטרה יופיע על גבי הצג, בבדיקה של עשרות ס"מ, כאשר הוא מהbehav.
- (6) לחיצה נוספת על לחצן SPEED / RANGE תחזיר את התצוגה למצב של הצגת מהירות המטרה.
- (7) התצוגה המוצגת על גבי המכשיר תמשיך להופיע עד לחיצה נוספת על לחצן הפעלת המכשיר או עד לכיבויו.

הערה: במכשיר זה אין זמני השהייה בין מדידה למדידה. כאשר דרושה מדידה נוספת של רכב המטרה, יש להשאיר את המכשיר מכונן למטרה וללחוץ שוב על הדק הפעלה. ניתן לבצע שלוש מדידות בשנייה.

כל איסור מוחלט להפעיל את הממל"ז בכינויו ושיר אל השימוש.
הדבר עלול לגרום נזק לדיזות הליזר ולעין המפעיל.

ב בחרית מטרה

- 1) **במכונית** יש לכוון את נקודת הצבעה האדומה לאיזור המרכז של "הגראיל" הקדמי (אייזור לוחית הזיהוי), או למרכז החלק האחורי של המכונית.
- 2) **בכלי רכב דו-גלגלי** - יש לכוון את נקודת הצבעה האדומה לאיזור הפנס הקדמי. כאשר מודדים כלי רכב דו-גלגלי מakhir יש לכוון את נקודת הצבעה האדומה לאיזור הפנס האחורי או לבוגר הרוכב.
- 3) הפעלת המכשיר כלפי כל חלק של מטרה נעה תביא לקריאת מהירות וטוויה, במידה והמכשיר אינו יכול להנעל על המטרה, או שהמכשיר לא היה יציב במהלך המדידה תונצג הודעה טעות ("Error") במקום מהירות וטוויה.



8. מדידת מהירות ביחס מרחק/LT

א. כללי

נוסף למדידה בשיטת הצבעה, מתוכנת מכשיר ה- 20-20 LT 20 LTI לממדוד מהירות בשיטה נוספת: על ידי שימוש ביחס מרחק/זמן, על פי הנוסחה $V=S/T$ (מהירות = $\frac{\text{מרחק}}{\text{זמן}}$).

לדוגמה: לצורך מדידות מהירות רכב ממוצעת נקבע מרחק של 0.5 ק"מ בין 2 נקודות. רכב הנושא במהירות המותרת עובר דרך זו ב- 30 שניות. על כן, המהירות הממוצעת, שבה נוסע הרכב, הוא:

$$\text{זמן} - T = \frac{30 \text{ שניות}}{3600 \text{ שניות בשעה}}$$

$$\text{מרחק} - S = 0.5 \text{ ק"מ}$$

$$60 \text{ קמ"ש} = \frac{0.5}{\frac{30}{3600}} = \frac{3600 \times 0.5}{30} = \frac{1800}{30} = 60 \text{ קמ"ש}$$

ב. אופני הפעלה


בשיטת מדידה זו ניתן להשתמש בשני אופנים:

1) **מפעיל לעצם** – המפעיל מודד, בעזרת הממל"ז, את המרחק מנקודת הימצאותו לנקודת התיאחות אחרת. לדוגמה: המפעיל מודד, מעל גשר, את המרחק ממקום הימצאו לעצם כלשהו המצוין בנקודת שנייה. שתי נקודות אלה יהיו שווות למרחק S בנוסחה.


2) **עצם לעצם** – מנוקודה אחת בכיביש מודד המפעיל מרחק לנוקודה א' ומנוקודה זו הוא מודד את המרחק לנוקודה ב'. מכשיר ה- 20-20 LT 20 LTI יגדר אוטומטית את המרחק בין שתי נקודות התיאחות.

לדוגמא: המפעיל מודד מעלה גשר מרוחק לעצם מסוים, כגון שלט הנמצא הצד הדרק ומשם הוא מודד מרוחק לעצם נוטף, כגון עמוד צד שמאל, הנמצא מעבר לשולט. המכשיר יחשב את המרחק שבין שני העצמים ומרוחק זה ישמש כ-S בנוסחת חישוב המהירות.

מדידת מפעיל לעצם



מדידת עצם לעצם



הערה: חשוב ששתי נקודות ההתייחסות יהיו לאורך קטע דרך ישר ושהקו שהן יוצרות יהיה מקביל לשולי הכביש.

ג. אופן ביצוע המדידות

1) מדידת מפעיל – עצם

א. לחץ על לחץ TIMING MODE והשאר אותו לחוץ 0.5 שנייה, בתצוגה תופיע הקריאה d1.

ב. כוון את הממל"ז לנקודה התיאחסות ב' לאורך הכביש ולחץ על הדק המכשיר. המרחק לנוקודה זו יופיע על גבי התצוגה.

ג. לחץ על לחץ TIMING MODE. בתצוגה תופיע הקריאה 2.d2.

ד. לחץ שוב על לחץ TINIMG MODE. בתצוגה תופיע הקריאה: tod (Time Over Distance)

כאשר מופיע רכב, שהמפעיל מבקש למדוד את מהירותו, על המפעיל לחוץ על הדק המכשיר פעם אחת כאשר הרכב חולף בנוקודה א' ופעם נוספת כאשר הרכב חולף בנוקודה ב'.

מדידות אלה נותנות את הזמן, שבו עבר הרכב את קטע הדרך. בעת ייחסב המכשיר אוטומטית את מהירותו הרכיב בקטע שבין שתי הנקודות ויציג מהירות זו ע"ג התצוגה.

ה. לצורך קבלת הזמן שחלף בין שתי הלחיצות על לחץ ההפעלה, לחץ על לחץ TIMING MODE. תצוגת הזמן תבהב.

ו. לצורך חזרה למצב הצגת מהירות ממוצעת שנמדזה, לחץ שוב על לחץ TIMING MODE.

2) מדידת עצם – עצם

א. לחץ על לחץ TIMING MODE והשאר אותו לחוץ במשך 0.5 שנייה. בתצוגה תופיע הקריאה d1.

ב. כוון את הממל"ז לנוקודה א' שאינה בחרט כנקודת התיאחסות ראשונה ולחץ על הדק. המרחק לנוקודה זו יתקבל על צג המכשיר.


ג. לחץ על לחץ TIMING MODE, הקריאה 2.d2 תופיע על גבי התצוגה.

- ד. כוון את הממל"ז לנקודה ב' שאotta בחרות בנקודות התייחסות שנייה ולחץ על הדק, המרחק לנקודה זו יופיע על גבי התצוגה.
- ה. לחץ על לחץ TIMING MODE. המרחק בין נקודות התייחסות א' ו-ב' יופיע על גבי התצוגה.
- ג. לחץ על לחץ TIMING MODE, על גבי התצוגה תופיע הקריאה tod (Time Over Distance).
- ז. המטען שרכיב המטרה יגיע לנקודות התייחסות א' ואז לחץ על הדק המכשיר. כאשר הרכיב יגיע לנקודות התייחסות ב' לחץ שוב על הדק המכשיר. המכשיר ימדד, כמו בשיטה הקודמת, את הזמן שהלך בעבר הרכיב בין שתי הנקודות. לאחר שהמרחק ידוע למכשיר, תחושב מהירותו ותוצג עיג' לוח התצוגה.
- ח. לצורך קבלת הזמן שהלך בין שתי הלחיצות על לחץ הפעלה, לחץ על לחץ TIMING MODE. תצוגת הזמן תהבה.
- ט. לצורך חזרה למצב הצגת המהירות המומוצעת שנמדדה, לחץ שוב על לחץ TIMING MODE.

הערות

- בשיטות שתוארו נמדדת המהירות המומוצעת של הרכיב במעבר בין שתי נקודות ולא המהירות הנקודתית שלו.
- נקודות התייחסות יכולה להיות כל עצם נראה לעין, שיש לו יכולת החזר לקו הלייזר. שלטים הינם העצמים מחזורי הקרן הטעבים ביותר והם מספקים נקודות התייחסות למרחקים גדולים יותר.
- חשוב שאותו חלק של הרכיב, שבו השתמשת למדידה בנקודות התייחסות א' ישמש אותו למדידה גם בנקודות התייחסות ב'.
- על זמן תגובה המפעיל בלחיצתו על הדק המכשיר להיות זהה בשתי נקודות התייחסות, כדי לוודא שמדדית המהירות של רכב המטרה תהיה נכונה.

- כאשר לוחצים לראשונה על הדק הפעיל, מפיק המכשיר קול הדומה לתקתקוק, לצורך חיוי פועלות המכשיר. לחיצה נוספת מפסיקת את התקתקוק ועוצרת את שעון העצר במכשיר.
- לאחר הכנסת נתוני המרחקים ותצוגת המכשיר **tod**, ניתן לבדוק מהירות כל רכב, העובר בין נקודות הייחוס, ע"י לחיצה על הדק הפעיל.
- על מנת להכנס נתוני מרחקים חדשים, צא במצב **tod** ע"י לחיצה על אחד מ- 2 הלחיצנים SPEED / RANGE TEST MODE או חזרה על תהליך הכנסת הנתונים, כפי שמתואר בסעיפים (א-ו) לעיל.



9. הידעת טיעת

א. כללי

תוכנת המכשיר לוקחת בחשבון את כל מדידות הטעות העשוית להיווצר, דבר המגביר את אמינות התוצאות. כאשר חלה הפרעה במעוף קרן הליזר אל המטרה, מציג המכשיר הודעה טעות (Error). להלן דוגמאות למכבים שבהם מוצגת הודעה טעות:

- 1) כאשר בעת מדידת מהירות מטרה, בתוקן 0.3 השנייה הדורש למדידה, חולף רכב נוסף בין רכב המטרה לבין המילוי.
- 2) כאשר במהלך 0.3 השנייה, הדורש למדידת מהירות המטרה, מוסט המכשיר מרכיב המטרה.
- 3) כאשר אחת מעדשות המכשיר או שתיהן (עדשת המשדר ועדשת המקלט) חסומות בעת הפעלה (לדוגמה: כאשר המפעיל הניח את ידו על אחת העדשות).

ב. הודעות הטעות ומשמעותן

- E01 המטרה הנמדדת קרובה מאוד למכשיר המילוי (טווח המינימום למדידה במכשיר הינו כ- 10 מ') או שהמטרה מחוץ לטווח המקסימום (טווח המקסימום למדידה במכשיר הינו כ- 600 מ').
- E02 איבוד המטרה מחמת חסימה של עצם אחר או שהמטרה יצאה מטווח המכשיר.
- E03 קריאה לא יציבה מהגדרת הפעלה לא יציבה של המכשיר על ידי המפעיל.
- E04 זמן קצר מדי להגדרת מהירות במצב עבודה מרחק/זמן. הזמן המינימלי במצב מדידה זה הינו 1 שנייה.
- E05 זמן ארוך מדי להגדרת מהירות במצב עבודה מרחק/זמן. הזמן המаксימלי במצב מדידה זה הינו 99.99 שניות.

ג. הودעות תצוגה נוספת

קיים מקרים נוספים, שבהם מודיע המכשיר על ליקויים. להלן הודעות ומשמעותן:
Lob – מתח סוללה נמוך (LOW BAT) – במצב זה מפסיק המכשיר למשך מהירות באופן אוטומטי. לתקן המצב יש לחבר את המכשיר למקור מתח חלופי (כגון: סוללה אחרת, שקע ברכב) ולהטען את הסוללה הנטענת.


ספ – למספר שנמדד ע"י המכשיר מספר גדול יותר של ספרות מקובלות התצוגה. בצע מדידה נוספת.

E07 – התגלתה הפרעה אופטית ע"י המכשיר (כגון, שימוש במשבש לייזר). התצוגה זו תלווה בצליל מיוחד. בצע מדידה נוספת.

E70 – תקלת מערכת. לחץ מלאה הבקרה היה לחוץ בזמן הדלקה. כבה המכשיר והדלקשוב.

במקרים שבהם מוצגת על לוח התצוגה אחת ה הודעות הבאות יש להפסיק את הפעלתו ולהעביר את המכשיר, ללא דיחוי, לתיקון במעבדה:
E63, E62, E61, E60, E54, E53, E52, E51, E50


הערה: בעת מדידת טוות משמעי המכשיר צליל שונה מאשר בעת מדידה נכונה. המפעיל יכול לבדוק בכך בקלות ולדעת שנטקבה הودעת טוות גם מבלי להבייט בתצוגה. במקרה כזה ניתן לשגר קרן נוספת לעבר המטרה עד שתתקבל מדידת מהירות.



10. שמירת הממל"ז

לשימור רמה נאותה של תחזוקת הממל"ז יש לפעול כדלקמן:

- א. יש לנוקט את הממל"ז מאבק או מכל לכלוֹן אחר, באמצעות מטלית רכה, לפני החזרתו למזוודה.
- ב. במקרה שהמכשיר נרטב בעת השימוש, יש לנגבו במטלית רכה ולייבשו בטמפרטורת החדר, לפני החזרתו למזוודה.
- ג. יש לנוקט באמצעות מטלית רכה כל אבק או לכלוֹן הנמצא על גבי העדשות (עדשה עליונה - משדר, עדשה תחתונה - מקלט) תוך שמירה על הכללים הבאים:
 - לניקוי העדשות יש להשתמש אך ורק במטלית רכה מכותנה או בנייר מיוחד המועד לניקוי עדשות.
 - יש לנוקט את העדשות בדיק על פי ההוראות, שכן אם ייווצרו שריטות על גבי העדשות טווח מדידת המכשיר יתקצר.
 - יש לטפל בעדשות עינית הכוון באותו אופן שבו מטפלים בעדשות הממל"ז. נזק לשטח עדשות העינית גורם להפרעות בראיית המטרות דרך העינית.
- ד. יש לאחסן את הממל"ז בחדר יבש שבו הטמפרטורה קבועה.



11. תכונות המכשיר

- א. מתח הפעלה – 12 V D.C.
- ב. טווח פעולה מינימלי כ- 10 מ' וטוח מקסימלי כ- 600 מ'.
- ג. זמן מדידה – 3/1 שניות.
- ד. טווח מדידת מהירות – 0-320 Km"ש.
- ה. בעת מדידת מהירות רכב מתרחק, יופיע על הצג, ליד סימן המהירות, הסימן (-). בעת מדידת מהירות רכב מתקרב ותופיע הקרייה ללא כל סימן.
- ו. טווח טמפרטורת הפעולה הוא $-30^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$.
- ז. מידות פיזיות – 8.9 ס"מ X 12.7 ס"מ X 20.3 ס"מ.
- ח. משקל – כ- 2 ק"ג.
- ט. תקן בטיחות לעין – תקן בטיחות לייזר FDA CLASS 1.
- כ. שיטת הסינון בעינית הכוון – פילטר פולרוואיד כפול, הנוגן אפשרות פעולה מקסימלית באור יום חזק.
- יא. כוונת עם נקודות הצבעה אדומה, המספקת אפשרות כיוון מדוקית למטרה.
- יב. דיקוק מדידת מהירות – $2 \pm \text{Km"ש}$.
- יג. דיקוק מדידת מרחק – $15 \pm \text{ס"מ}$.